

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil                |
|-------------------------|
| Piso 6 Mo               |
| Norte,7 Suite Hab. 1607 |
| YORK                    |
| YGFC14CBAHEFXL          |
| 50531E1966939           |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| <b>✓</b> |  |
|----------|--|
| <b>✓</b> |  |
|          |  |
| <b>✓</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
| ✓        |  |
|          |  |

| Correlativo de Fan Coil | 1068 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo       | S/R  |

N° OT 2996 **Edificio** Av. Manquehue Norte 1499 Septiembre, 2021 Período de Ejecución Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |  |
|------------------------------|------|--|
| Frío                         | 10.3 |  |
| Calor                        | 46.3 |  |

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Baja

0.32

0.33

Nominal

0.48

0.48

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 2.9                                 | 2.2   | 1.8  |

Alta Media Motor 1 0.42 0.38 Motor 2 0.43 0.39 Motor 3

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |

14-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Lowen's Ydel Pierre **Angel Ramos** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica