

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 14
KENDAL
12-ASM-24MDSUE
A2287A486504W00025

N° de Activo Fijo 12004154-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

9175
Av. Vitacura 5951
Abril, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>
<b>✓</b>
~
<b>✓</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	8.2			
Calor	32.6			
Retorno				

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Trif Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	5.58			13
Ventilador Interior		<b>✓</b>	1.43			3.5
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	07-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica