

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 06
KENDAL
12-ASM-24MDSUE
A2287A486504W00043

N° de Activo Fijo

12004146-0

7583

Mantención

N° OT

Área

Edificio Período de Ejecución Av. Vitacura 5951 Febrero, 2022

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	8.6
Calor	30
Retorno	

**Observaciones:** 

Técnico 2

			Medición de Consumos Electricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	6.1			13
Ventilador Interior		<b>✓</b>	1.68			3.5
Compresor 1						
Compresor 2						

Fecha Mantención: 22-02-2022		

Se realiza mantención preventiva

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Luis Osorio

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica