

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil |
|-----------------------------------|
| Piso -1 Urgencia General |
| Urgencia General - Estar Medico 1 |
| YORK |
| YGFC10CBAHEFXXRDE |
| 50530R70447576 |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| ~ | |
|----------|--|
| ~ | |
| | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 1922 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 2263 |
|------------------|
| Vitacura 5951 |
| Septiembre, 2021 |
| Mantención |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|------|--|
| Frío | 12.8 | |
| Calor | 39.5 | |
| | | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 3 | 2.3 | 1.5 |

Motor 1 Motor 2 Motor 3

| Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta | Media | Baja | Nominal |
| 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.55 |
| 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.55 |
| | | | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | |
|----------------|----------------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Fecha Mantención: 29-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica