

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 2 Habitacion	
Norte, Hab 218	
YORK	
S/REG	
S/REG	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
✓	

Correlativo de Fan Coil	930
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 7329 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Enero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10.5	
Calor	39.8	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.2	2.8	2.5

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.35	0.3	0.25	0.42

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	17-01-2022	

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez Técnico 2 **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica