

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 5 Clinica
Sur, Executon Area Telecomunicaciones
YORK
YGFC03CBAHEFR
F3004007BI08828

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1618
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

7427
Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.7
Calor	39.8

0.13

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.7	2.3	1.8

Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.11 0.1 0.09 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	21-02-2022

21-02-2022

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica