

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo: Ubicación: Descripción: Marca: Modelo: Serie:		Unidad Manejadora de Aire Sala De Maq. P6° Norte Clínica UMA 76 UCI Adultos Hab. 566 YORK Y2AHWH101410W002500075LOBOO ULGM030173	N° De Activo:  Cliente: Periodo Ejecución Area Mantención preventiv		ecución	50000695-0  CAS Septiembre, 2021						
LIMPIEZ  CHEQUE  ALINEA  CAMBIO  LIMPIEZ  LIMPIEZ  LIMPIEZ  LIMPIEZ  LIMPIEZ  LIMPIEZ  LIMPIEZ	ZA DE FILTROS ZA SERPENTIN AGUA ZA SERPENTIN AGUA ZA SERPENTIN AGUA EO DE CORREAS CION DE POLEAS D DE CORREAS ZA REJILLA DE EXTR ZA DE TERMOSTATO ZA DE DIFUSORES ZA DE SISTEMA DE C ZA SERPENTIN CONI ZA SERPENTIN EVAF	A FRIA  A CCION BAÑO  CONDENSADO (DESAGUE)  DENSADOR  PORADOR	VRV	FAN CO	L VEX	COMPACTO	SPLIT	VENTANA	UMA N/A	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
CHEQUEO DE VALVULAS  REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT  LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA  LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO  LIMPIEZA GENERAL  LUBRICACION GENERAL  EQUIPOS							Presid		N/A  V	Tempe		DOLLEG
	CHILLER	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA  MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1  MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2  MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1  MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2  MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA  PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede)  PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede)		Trif	Mono	R R Baja Baja		S	Entrada  T  Alta Alta		alida lom.	Amp Amp Amp Amp Amp Amp PSI/°
	Split Comp	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR PRESION DE REFRIGERANTE (si procede) CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN		Гrif	Mono	Baja Frío		Calor	Alta		lom	Amp Amp Amp PSI/°G
<b>V</b>	Fan Coil Vex / Vin	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2 MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg) TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN	1	Trif  ✓	Mono	13.6 12.5		\$ 1.25 41.8	T 1.28	1	.50 /M/B	Amp Amp °C °C
Observaciones:  SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA												
Fecha Inicio: 16-09-2021  Técnico 1: Yohansson Henrito			Técnico 2:			Rodrigo Cisternas						
		nciôn Grupo 1			riceño Mantención aner				V° B° Res	sponsable (	Clínica	