

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Refrigerador
Piso 2 Clínica
Periférica Piso 2 Sur
MABE
RMP400FHUG
2106097619

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3516	
Vitacura 5951	
Octubre, 2021	
Mantención	

Chequeo de temperatura de Compresor
Chequeo de Luces Interiores
Funcionamiento de termostato de gabinete
Funcionamiento de termostato de cooler
Chequeo de estado de burletes
Limpieza de serpentín (Condensador)
Limpieza de bandeja de condensado
Reapriete de bornera de motor
Inspección visual de filtración de gas refrigerante
Limpieza General del equipo

<b>~</b>
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
~
~
~
~

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Gabinete	3.2	
Freezer		

Técnico 1

Técnico 2

	Medición de Consumos Eléctricos (A)		
	L	Nominal	
Compresor	0.22	0.43	
Ventilador	0.51	0.78	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	26-10-2021

Mantención Grupo 1

Yohansson Henrito

Andrés Ramírez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica