

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 2 Clinica
Ecotomografia, Pasillo Norte
YORK
YGFC06CBAHEFXXLDE
50530B70447156

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓
✓
~
~
~
~
✓
~

Correlativo de Fan Coil	409
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 9644 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Abril, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	11.2		
Calor	32		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
3	2.6	2.1		

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.43 0.4 0.38 0.63

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	19-04-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica