

ORDEN DE TRABAJO

Correlativo de Fan Coil

N° de Activo Fijo

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 2 Clinica
Radiología Intervencional Of 2
YORK
YGFC12CBAHEFXXLDE
50530B70447592

N° OT 3323 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.4	
Calor	37.4	

1271

S/R

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.2	2.8	2.4	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.24 0.22 0.2 0.33 Motor 2 0.24 0.22 0.2 0.33 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	: 21-10-2021	

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 QR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica