

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 2 Torre Sur
Medicina Preventiva Coordinador
HAMMER
WAC-V-51EH10R50
6901202150286

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño **~** Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Correlativo de Fan Coil	1181
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT	2546
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Octubre, 2021
Área	Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.4	
Calor	38.9	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.6	3	2.4	

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja 0.27 0.25 0.24 0.44

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

06-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica