

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 10 Torre Sur
Recepción
YORK
YGFC12CBAHEF-L
F5011011EF19396

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

Correlativo de Fan Coil

N° de Activo Fijo

1317	
50001267-0	

1959 Vitacura 5951 Septiembre, 2021 Mantención

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓
✓
~
~
✓
✓
N/A
N/A
✓
N/A
✓
~

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.7
Calor	36.9

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.3	3.3	3.3

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.31			0.65
0.31			0.65

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

22-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica