

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro	
Subterráneo N° 2 Torre Sur	
Carpas Vacunatorio Covid 04	
KENDAL	
12-ASM-24MDSUE	
A2287A486504W00042	

N° de Activo Fijo 12004144-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8219
Av. Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	7.9		
Calor	32		
Retorno			

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
_	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Ventilador Exterior		~	6.12			13
Ventilador Interior		~	1.8			3.5
Compresor 1						
Compresor 2			-			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	09-03-2022

Técnico 1

Técnico 2

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica