

ORDEN DE TRABAJO

N° OT

Área

Edificio

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	_
Piso 6 Habitaciones	
Sur, Habitación 610	
YORK	
YGFC06CBAHEFXLEH	
50531C64668976	

~ ~ ~ ~

Correlativo de Fan Coil	1739
N° de Activo Fijo	S/R

2933 Vitacura 5951 Período de Ejecución Septiembre, 2021 Mantención

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10.5	
Calor	44.3	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.5	2.2	1.9

N	Medición de Consu	ımos Eléctricos (A	A)
Alta	Media	Baja	Nominal
0.5	0.45	0.4	0.54

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
	·
Fecha Mantención:	14-09-2021

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2 Lowen's Ydel Pierre **Angel Ramos**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica