

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Cortina de Aire |
|--------------------|
| SUB1 TORRE MEDICA |
| CUARTO DE CARNE 1 |
| KHONE |
| EM-1212A-2Y |
| CKY022820042800015 |

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 4545 |
|-----------------|
| Vitacura 5951 |
| Noviembre, 2021 |
| Mantención |

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

| ✓ | |
|----------|--|
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |

| | Alta | Baja |
|---------------------------------------|------|------|
| Mediciones de Velocidad de Aire (m/s) | | |
| | | |

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | | |
|---------|------|-------------|-------------------------------------|---|------|---------|--|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal | |
| Motor 1 | | > | 0.48 | | 0.38 | 0.68 | |
| Motor 2 | | | | | | | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Fecha Mantención: 22-11-2021

Técnico 1
Técnico 2

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2
OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica