

## **ORDEN DE TRABAJO**

N° OT

Área

**Edificio** 

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Subterraneo N°1
Piso -1 Odontologia Consulta 3
YORK
CPY06R65V2R0ERS
9146690

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
<b>~</b>	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1234
N° de Activo Fijo	S/R

5280 Vitacura 5951 Período de Ejecución Diciembre, 2021 Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.1	
Calor	37.6	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.1	2.5	1.4	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.28 0.26 0.24 0.48

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-12-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Xavier Matute Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica