

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Unidad Manejadora de Aire	
Interior Datacenter Sub.3° Torre Sur	
Uma 11A Informatica	
YORK	
XTI-051X051-BAHA050A	
RLSMXT002	

Área

50000250-0 N° de Activo Fijo N° OT 4079 Edificio Vitacura 5951 Período de Ejecución Noviembre, 2021

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
~
~
~
~
✓
~
>
~
~
>
~
✓
~
~
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	12.5			
Calor	0			

Mantención

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	15.2
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1	~		4.37	4.51	4.63	8.1	
Motor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	09-11-2021		

Técnico 1

Yohansson Henrito

Técnico 2

José Paricaguan

Mantención Grupo 1

OR Plantos

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica