

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Cortina de Aire
Piso 1 Urgencia General
Urgencia General - Hall 1
CLARK
RM125-09-3D/Y-B-2-S
S/R

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 4664
Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	9.1	7.3

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1		>	5.24		4.81	9.33	
Motor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 29-11-2021

Técnico 1
Técnico 2

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica