

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil |
|---|
| Piso -1 Resonancia Magnetica |
| Resonancia Magnética - Sala de Comando Pet-Ct |
| YORK |
| YGFC08CBAHEFXXR-E |
| F6010002FA11457 |
| |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|----------|--|
| ✓ | |
| | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ~ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | |
|-------------------------|--|
| N° de Activo Fijo | |

1363 S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 8614 |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Marzo, 2022 |
| Mantención |

Chequeo de Temperaturas (°C)

11.2

33

| < | |
|-------------|--|
| < | |
| ~ | |
| ✓ | |
| <u> </u> | |

Motor 1

Motor 2

Motor 3

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.3 | 2 | 1.8 |

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 0.29
 0.27
 0.25
 0.33

 0.27
 0.25
 0.22
 0.33

Frío

Calor

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Fecha Mantención: 17-03-2022

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica