

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	_
Piso 6 Torre Sur	
Hall 4	
YORK	
YGFC12CBAHEF-R	
F5011012EF19467	

Hall 4
YORK
FC12CBAHEF-R
011012EF19467

N° OT 7544

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Febrero, 2022

Área Mantención

Correlativo de Fan Coil

N° de Activo Fijo

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	13.8			
Calor	37.2			

1314

50001086-0

Medición de Velocidad de Aire (m/s)					
Alta	Media	Baja			
3.4	0	0			

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 Motor 1
 0.34
 0.65

 Motor 2
 0.35
 0.65

 Motor 3
 0.65

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	21-02-2022		

Técnico 1

Técnico 2

Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica