

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil                       |  |
|--------------------------------|--|
| Piso 4 Mo                      |  |
| ÁREA LIMPIA ALA SUR, PISO 4 MO |  |
| YORK                           |  |
| YGFC05CBAHEFXR                 |  |
| 50531E19666948                 |  |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| <b>~</b> |  |
|----------|--|
| <b>~</b> |  |
| <b>~</b> |  |
| <b>~</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
| ✓        |  |
| <b>✓</b> |  |
|          |  |
| <b>~</b> |  |
| <b>~</b> |  |
| <b>~</b> |  |
| <b>~</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
|          |  |

| Correlativo de Fan Coil | 4          |
|-------------------------|------------|
| N° de Activo Fijo       | 50001986-0 |

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 8102                     |
|--------------------------|
| Av. Manquehue Norte 1499 |
| Marzo, 2022              |
| Mantención               |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |    |  |
|------------------------------|----|--|
| Frío                         | 11 |  |
| Calor                        | 0  |  |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 2.7                                 | 2.3   | 1.9  |

**Observaciones:** 

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.26 0.25 0.24 0.4

| Faaba Manta | : 00 00 0000      |   |
|-------------|-------------------|---|
| Fecha Mante | nción: 08-03-2022 | _ |
|             |                   |   |
| Tíanias 1   | A 1 ( D (         |   |
| Técnico 1   | Andrés Ramírez    |   |
| Técnico 2   | Rodrigo Cisternas |   |

Se realiza mantención preventiva

Andres Ramirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica