

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Ducto
SALA DE MAQUINA URG. ESCOLAR, CLÍNICA
Split 13 Respaldo Planta Telefonica
CARRIER
BOH65R35CG
40204152

N° de Activo Fijo 50002801-0

N° OT Edificio Período de Ejecución

Área

6772
Vitacura 5951
Enero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

~	
✓	
~	
>	
>	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	

	. (00)
Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	10.2
Calor	
Retorno	

Observaciones:

Técnico 1

Técnico 2

				Medición de Cons	umos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.96			1.3
Ventilador Interior						
Compresor 1						11.4
Compresor 2						

Fecha Mantención: 26-01-2022		
Facha Mantonción: 26-01-2022		
Fecha Mantención: 26-01-2022		
Fecha Mantención: 26-01-2022		
r echa Mantencion. 20-01-2022	Fecha Mantención:	26-01-2022

Mantención Grupo 1

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Se realiza mantención preventiva

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica