

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire |
|------------------------------|
| Techo Coronaria              |
| Vex 525 Pabellon 15          |
| TECNIFAN                     |
| TSA 12/6                     |
| 7917                         |

N° de Activo Fijo 50001769-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 5852            |
|-----------------|
| Vitacura 5951   |
| Diciembre, 2021 |
| Mantención      |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| ✓ |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
|   |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     |  |

|       |          |      | Medición de Consumos Eléctricos (A) |      |      |         |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------|------|------|---------|--|
|       | Trif     | Mono | R                                   | S    | Т    | Nominal |  |
| Motor | <b>~</b> |      | 0.44                                | 0.45 | 0.54 | 1.66    |  |

| Observaciones:    | Se realiza mantención preventiva |  |  |
|-------------------|----------------------------------|--|--|
|                   |                                  |  |  |
|                   |                                  |  |  |
|                   |                                  |  |  |
|                   |                                  |  |  |
|                   |                                  |  |  |
| Fecha Mantención: | 19-12-2021                       |  |  |

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica