

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Refrigerador
Piso 4 Clínica
Periférica Piso 4 Sur
LG
GT43BGP
703TRDP16570

 N° de Activo Fijo
 2019020281

 N° OT
 7372

N° OT 7372

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Febrero, 2022

Área Mantención

Chequeo de temperatura de Compresor
Chequeo de Luces Interiores
Funcionamiento de termostato de gabinete
Funcionamiento de termostato de cooler
Chequeo de estado de burletes
Limpieza de serpentín (Condensador)
Limpieza de bandeja de condensado
Reapriete de bornera de motor
Inspección visual de filtración de gas refrigerante
Limpieza General del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Gabinete	4.3			
Freezer				

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	L	Nominal		
Compresor	0.95	1.5		
Ventilador				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
	•		
Fecha Mantención:	17-02-2022		

Mantencjon Grupo 1

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Técnico 1

Técnico 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica