

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Piso -3	
Sub Gerencia Tecnología Roberto Contreras	
YORK	
YGFC04BAHEF-L	
F5011003EF20155	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
~	
~	
~	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1573
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 3861

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Octubre, 2021

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.9	
Calor	42	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.2	2.6	2	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.28 0.26 0.24 0.34

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	30-10-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Luis Osorio

> Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica