

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
URGENCIA GENERAL PISO 1 VITACURA
CARPA URGENCIA GENERAL, PISO 1 VITACURA
DAIKIN
RYN24CL215
4G86390000717

N° de Activo Fijo

50003998-0

N° OT

Edificio

Área

Período de Ejecución

Av. Vitacura 5951 Enero, 2022

Mantención

6285

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
~

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Ventilador Exterior		~	0.38	0.33	0.3	0.58	
Ventilador Interior							
Compresor 1						10	
Compresor 2							

Retorno Compresor

Observaciones: Se realiza mantención preventiva

Chequeo de Temperaturas (°C)

5.1

42.2

Frío

Calor

Técnico 1

Técnico 2

Fecha Mantención: 22-01-2022

Mantención Grupo 2

Xavier Matute

Luis Osorio

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica