

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Subterraneo N°1
Piso -1 Odontologia Consulta 3
YORK
CPY06R65V2R0ERS
9146690

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte **~** 

Correlativo de Fan Coil	1234
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

1988
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	13.4
Calor	38.6

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.2	1.6	1

Revisión de rodamientos y vibraciones

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

	Medición de Consı	umos Eléctricos (A	<b>(</b> )
Alta	Media	Baja	Nominal
0.36	0.33	0.3	0.48

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1

Fecha Mantención:

22-09-2021

Técnico 2

Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica