

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 2 Clinica
Rayos X Hall Espera Norte 3
YORK
CCPY04R65V2
124473/9152208

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓
✓
<b>✓</b>
<b>* * *</b>

Correlativo de Fan Coil	1288
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 9772

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Abril, 2022

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	12.3		
Calor	37.4		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.8	2.2	1.6		

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.45 0.42 0.39 0.62

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	on: 25-04-2022	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Miguel Angel Delgado
Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica