

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil | _ |
|---------------------|---|
| Piso 6 Habitaciones | |
| Sur, Habitación 612 | |
| YORK | |
| YGFC06CBAHEFXLEH | |
| 50531C64668991 | |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ~ | |
|----------|--|
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ~ | |
| | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 1742 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

| 5057 |
|-----------------|
| Vitacura 5951 |
| Diciembre, 2021 |
| Mantención |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | | |
|------------------------------|------|--|--|
| Frío 11.4 | | | |
| Calor | 38.9 | | |

| Mediciór | n de Velocidad de A | ire (m/s) |
|----------|---------------------|-----------|
| Alta | Media | Baja |
| 3.6 | 2.7 | 1.8 |

Se realiza mantención preventiva

Observaciones:

Técnico 2

Motor 1 Motor 2 Motor 3

| | Medición de Consu | umos Eléctricos (A | () |
|------|-------------------|--------------------|------------|
| Alta | Media | Baja | Nominal |
| 0.4 | 0.35 | 0.31 | 0.54 |
| | | | |
| | | | |

| Fecha Mant | ención: 15-12-2021 | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|
| Técnico 1 | Andrés Ramírez | | | |

Rodrigo Cisternas

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica