

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 2 Habitacion	
Norte, Hab 208	
YORK	
S/R	
S/REG	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	

Correlativo de Fan Coil	925
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 5954 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Enero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.7
Calor	41.8

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.4	1.9	1.4

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja 0.48 0.39 0.32 0.7

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	09-01-2022

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica