

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Observaciones:

| Ventilador Extractor de Aire | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Sur Poniente Hualtatas | | | | |
| Vex-562 Estacionamiento Sub N°5 Manquehue 2 | | | | |
| TECNIFAN | | | | |
| 30/28 | | | | |
| 10854 | | | | |

| N° de Activo Fijo | 50003123-0 |
|-------------------|------------|

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 5557 |
|-----------------|
| Vitacura 5951 |
| Diciembre, 2021 |
| Mantención |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

Se realiza mantención preventiva

| ✓ |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | |
|-------------------------------------|--|

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------|----------|------|-------------------------------------|-----|-----|---------|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| Motor | ✓ | | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 6.48 |

| Fecha Manter | nción: 18-12-2021 | | |
|------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|
| Técnico 1 Técnico 2 | Xavier Matute Luis Osorio | | |
| | Mantención Grupo 2 OR Cleanan | Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner | |
| | Firma Técnico | V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería | V° B° Responsable Clínica |