

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Observaciones:

Ventilador Extractor de Aire	
Estacionamiento Sub.2º Torre Sur	
Vex 48 Estacionamientos Sub.2°	
TETLAK	
ESP	
0567-C	

N° de Activo Fijo 50001837-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

6741	
Vitacura 5951	
Enero, 2022	
Mantención	

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	~		18.62	18.94	18.53	37.5

Facha Mantan	ióm. 06 01 0000
Fecha Manter	nción: 26-01-2022
Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Se realiza mantención preventiva

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica