ORDEN DE TRABAJO

ORCLEANER INGENIERIA

Equipo: Fan Coil N° De Activo: S/R Ubicación: Subterraneo N°3 Mo Cliente: Мо Descripción: Anatomina Patologica Sala De Reuniones YORK Periodo Ejecución Octubre, 2021 Marca: Modelo: YGFC05CBAHEFXLEG Serie: 50531N09400727 Mantención preventiva VRV **FAN COIL** VEX COMPACTO SPLIT VENTANA M. SPLIT CHILLER CORTINA **LIMPIEZA DE FILTROS** LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA **CHEQUEO DE CORREAS** N/A **ALINEACION DE POLEAS** N/A **CAMBIO DE CORREAS** N/A LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO **LIMPIEZA DE TERMOSTATO LIMPIEZA DE DIFUSORES** LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE) LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR N/A LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR N/A **REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES** N/A **CHEQUEO DE VALVULAS REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT** N/A LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO **~ LIMPIEZA GENERAL LUBRICACION GENERAL** Presión Temperatura **EQUIPOS** CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA Entrada Salida Entrada Salida PSI/°C Trif s Nom. MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1 **CHILLER** MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2 Amp MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1 Amp MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2 Amp MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA Amp PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede) Amp PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede) Alta PSI/° Baja Baja Alta PSI/° Trif Mono S Nom M.Split MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR Amp Split MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR Amp Comp MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR Amp Ventana PRESION DE REFRIGERANTE (si procede) Baja Alta PSI/°G Vrv Frío Calor CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN Vrv UI C° Nom Mono MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1 0.29 0.27 0.26 Uma 0.40 Amp MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2 Amp MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg) Fan Coil 3.6 2.4 A/M/B Vex / Vin TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN Cortina de aire °C 39 12.3 Frío/Calor Observaciones: SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA Fecha Inicio: 18-10-2021 José Paricaguan Técnico 1: Técnico 2: Andrés Ramírez Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

> V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica