

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	_
Piso -1 Medicina Nuclear	
Medicina Nuclear Pasillo Sur	
YORK	
0300WA31LH	
W020119493	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	

Correlativo de Fan Coil	835
N° de Activo Fijo	50002761-0

N° OT 1972 Vitacura 5951 **Edificio** Septiembre, 2021 Período de Ejecución Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.2	
Calor	47.2	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
4.4	3.5	2.4

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja 0.82 0.63 1.1 1.6

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

22-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica