

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Limpieza de filtros

Fan Coil	
Piso 2 Habitacion	
Sur, Hab 236	
ANWO	
FC400CT	
K114033420	

~ ~ ~ ~

Correlativo de Fan Coil	1626
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 2838 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	10.8
Calor	45.2

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
3.2	2.6	1.8

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.27 0.25 0.23 0.42

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

12-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica