

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire	
Sub.2º Lado Sur	
Vex Camarin Sur Sub.1°	
NICOTRA	
AT 18-18 S-2 A	
THS13EXT1CAMS1S	

N° de Activo Fijo 50002219-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 1142
Av. Manquehue Norte 1499
Junio, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
~
<b>✓</b>
~
~

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor	<b>~</b>		2.97	2.94	3.04	3.54	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	09-06-2021		

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito Derbyn Bueno

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica