

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil |
|-----------------|
| Piso -3 |
| Gerencia Tecno |
| YORK |
| YGFC04CBAHEF-R |
| F5011004EF20169 |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ~ | |
|----------|--|
| ~ | |
| | |
| ~ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 521 |
|-------------------------|-----|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT 3781 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|----|--|
| Frío | 12 | |
| Calor | 37 | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 3 | 2.2 | 1.4 |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.24 0.22 0.2 0.3

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 29-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica