

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 12
KENDAL
12-ASM-24MDSUE
A2287A248304W00059

N° de Activo Fijo

12004152-0

N° OT

Área

Edificio

Período de Ejecución

Febrero, 2022 Mantención

7590

Av. Vitacura 5951

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

~	
<b>✓</b>	
~	
~	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	8.6		
Calor	30.4		
Retorno			

			Medición de Consumos Electricos (A)			
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	6.42			13
Ventilador Interior		<b>✓</b>	1.75			3.5
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	22-02-2022	

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica