

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 3 Ht Torre Sur	
Habitación 10	
YORK	
YGFC03CBAHEF-R	
F5011002EF20072	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	

Correlativo de Fan Coil	535		
N° de Activo Fijo	50001113-0		

N° OT 6847 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Febrero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	11.5		
Calor	38.5		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)					
Alta	Media	Baja			
2.1	1.8	1.5			

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.22 0.18 0.3 0.15

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
	· ·		
Fecha Mantención:	03-02-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica