

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 10 Torre Sur
Consulta 3
YORK
YGFC05CBAHEF-R
F5047006FA08586

Limpieza de filtros

Limpieza serpentín de Agua Caliente

Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño

Chequeo y limpieza de termostato

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Reapriete de bornera de motores

Chequeo de válvulas

Chequeo de llaves de corte

N° de Activo Fijo	50001103-0	
N° OT	1945	
Edificio	Vitacura 5951	
Período de Ejecución	Septiembre, 2021	

Correlativo de Fan Coil

Área

293

Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.8	
Calor	41.1	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
4.2	3.6	2.8	

Revisión de rodamientos y vibraciones

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.26 0.25 0.23 0.39

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 21-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica