

## **ORDEN DE TRABAJO**

N° OT

Área

**Edificio** 

Período de Ejecución

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 2 Torre Sur
Medicina Preventiva Box 3
YORK
YGFC02CBAASRF
F3004004B108806

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

✓
✓
✓
✓
<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
✓
✓

Correlativo de Fan Coil	844	
N° de Activo Fijo	50001692-0	

9532
Vitacura 5951
Abril, 2022
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.3
Calor	37.4

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.4	1.8	1.4

Limpieza general del equipo

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.07 0.07 0.06 0.1

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Mi

Fecha Mantención:

18-04-2022

Técnico 2

Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica