

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Piso -1 Medicina Nuclear	
Medicina Nuclear Pasillo Sur	
YORK	
0300WA31LH	
W020119493	

Correlativo de Fan Coil	835
N° de Activo Fijo	50002761-0

N° OT 1972

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Septiembre, 2021

Área Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	11.2
Calor	47.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
4.4	3.5	2.4

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
1.1	0.82	0.63	1.6

Observaciones: Se real	liza mantención preventiva

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 22-09-2021

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica