

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire	
Tejado Helipuerto P7º Clinica	
Vex 42 Central De Alimentación	
TETLAK	
ESP	
20144	

N° de Activo Fijo 50001836-0

N° OT Edificio Período de Ejecución

Área

8027 Vitacura 5951 Marzo, 2022 Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
>
>
~
~
>
~
✓
~

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor	✓		2.35	2.87	2.96	11.8	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	03-03-2022

Técnico 1 Técnico 2

Xavier Matute Luis Osorio

> Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica