

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire	
Sala De Maq. P7º Sur-A Clinica	
Vex 33 Maxilo Facial P1°	
TETLAK	
ESP	
0378-D	

N° de Activo Fijo 50001829-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8017
Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

<b>✓</b>
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

								Medición de Consumos Eléctricos (		
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal				
Motor	<b>~</b>		0.42	0.41	0.48	0.6				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	

Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

03-03-2022

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica