

## **ORDEN DE TRABAJO**

Área

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil           |  |
|--------------------|--|
| Piso -2            |  |
| Laboratorio Box 12 |  |
| YORK               |  |
| YGFC04CBAHEF-L     |  |
| F5011003EF20148    |  |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ✓        |  |
|----------|--|
| <b>✓</b> |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
|          |  |

| Correlativo de Fan Coil | 741        |  |
|-------------------------|------------|--|
| N° de Activo Fijo       | 50001166-0 |  |
|                         |            |  |

N° OT 3674 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |
|------------------------------|------|
| Frío                         | 13.3 |
| Calor                        | 37.2 |

| Mediciór | n de Velocidad de A | ire (m/s) |
|----------|---------------------|-----------|
| Alta     | Media               | Baja      |
| 2        | 1.6                 | 1.2       |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.28 0.26 0.24 0.3

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 28-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica