

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 11 Torre Sur
Consulta 5
YORK
YGFC 05CBAHEFXXR-E
F5047006FA08585

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
	_

Correlativo de Fan Coil	315
N° de Activo Fijo	50001349-0

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

1883	
Vitacura 5951	
Septiembre, 2021	
Mantención	

13.2
40.2

Nominal

0.39

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.8	3.2	2.6

Alta Media Baja 0.25 0.24 0.22

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

17-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica