

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Ventilador Extractor de Aire
Jardin Vitacura
Vex Odontologia
S&P
JMSP
THS-9676

N° de Activo Fijo 50002371-0

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

4821
Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Limpieza de rejillas de extracción Reapriete de bornera de motores Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
~	
<b>✓</b>	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)					
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal		
Motor	<b>✓</b>		2.32	2.21	2.18	3.7		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	09-12-2021	

Técnico 1

Yohansson Henrito Técnico 2 José Paricaguan

Mantencian Grupb 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica Firma Técnico