

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Cortina de Aire
SUBT -1 TORRE MEDICA
C. SEDILE 1
LYON
S/REG
S/REG

N° de Activo Fijo 201104-51842

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3085
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8.3	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1		<b>✓</b>	0.68	0.52		0.85
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	15-09-2021

Técnico 1
Técnico 2

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica