

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil |
|-------------------------------|
| Subterraneo N°1 |
| Radioterapia - Estar Personal |
| YORK |
| RMBW04001009031 |
| UDDM006053 |

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño **~** Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| N° de Activo Fijo | S/R | |
|-------------------|---------------|--|
| N° OT | 2244 | |
| Edificio | Vitacura 5951 | |

Correlativo de Fan Coil

| N° OT | 2244 |
|----------------------|------------------|
| Edificio | Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Septiembre, 2021 |
| Área | Mantención |

1242

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|------|--|
| Frío | 12.3 | |
| Calor | 37.4 | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.4 | 2 | 1.6 |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.64 0.43 0.32 0.7

| Observaciones: Se real | liza mantención preventiva |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

29-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica