

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 10 Torre Sur	
Recepción	
YORK	
YGFC12CBAHEF-L	
F5011011EF19396	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
~	
~	
✓	
✓	
~	
	,

Correlativo de Fan Coil	1317
N° de Activo Fijo	50001267-0

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

1959 Vitacura 5951 Septiembre, 2021		
Septiembre, 2021	1959	
<u> </u>	Vitacura 5951	
Mantanajón	Septiembre, 2021	
Mantencion	Mantención	

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.7
Calor	36.9

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.3	3.3	3.3

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.31 0.65 Motor 2 0.31 0.65 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	

22-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica